

BF-20TM-25A(A1-1)

Copyright(C)2020 LIXIL Corporation　　いいナビ取替用部品サイト(http://iinavi.inax.lixil.co.jp/service/parts/)

★ 2020.02.03時点の情報です。最新情報はいいナビ(http://iinavi.inax.lixil.co.jp)にてご確認ください ★

特約店・工事店様用			
品番	BF-20TM-25A	展開図No	BF-20TM-25A(A1-1)
品名	大型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞ(温度計付)	販売期間	2002/04～
変更内容	初期品	対象期間	2002/04～

番号	部品品番	部品名	所要数	希望小売価格(税別、円)	注記
1	47562P00	温度ﾀﾞｲﾔﾙｾｯﾄ	1	廃番	代替品はJP615700。
2	47564000	ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1	￥ 13,300	出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。
3.1	47566000	Oﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1	￥ 1,400	出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。
4	09844000	弁座	1	￥ 7,300	交換の際は専用工具*19171000が必要です。出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。
5~6	47567000	逆止弁ｾｯﾄ	2	￥ 12,000	出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。
5.1	47568000	ｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ	2	￥ 1,700	出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。
6	09843038	化粧ｷｬｯﾌﾟ	2	廃番	代替品は47567000のｾｯﾄ交換になります。
7	JP604900	ｲﾝﾚｯﾄ	2	￥ 9,900	出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。
7.1	JP100200	取付ﾊﾟｯｷﾝ	2	￥ 300	出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。
7.2	02107000	ﾌﾗﾝｼﾞ	2	廃番	代替品は02107038。
8	JP605000	温度計ｱｳﾄﾚｯﾄ	1	廃番	代替品はJP691900。
8.1	02108000	ﾌﾗﾝｼﾞ	1	廃番	代替品は02108038。
8.2	06225000	温度計	1	￥ 9,300	出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。
8.3	JP100300	取付ﾊﾟｯｷﾝ	1	￥ 300	出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。
代	47567000	逆止弁ｾｯﾄ	2	￥ 12,000	代替品。出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。
代	JP615700	温度ﾀﾞｲﾔﾙｾｯﾄ	1	￥ 24,400	代替品。出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。
代	JP691900	温度計ｱｳﾄﾚｯﾄ	1	￥ 33,700	代替品。出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。
代	02107038	ﾌﾗﾝｼﾞ	2	￥ 2,600	代替品。
代	02108038	ﾌﾗﾝｼﾞ	1	￥ 2,500	代替品。
工	19171000	BF-20TM用ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工具	1	￥ 15,500	専用工具。出荷対応は「特注」として注文を受付けます(ｸﾞﾛｰｴ部品対応)。

※掲載内容は予告なく変更する場合がございますので、ご了承をお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。別途消費税相当額のご負担をお願いいたします。
※希望小売価格は、部品1個単位の価格です。
※希望小売価格欄が「空白」の部品についての価格は、お近くの支社・支店・営業所までお問合せください。
※注記欄に代替品が記載されている場合は、代替品をご利用ください。
※番号欄に「代」と記載のある部品は、代替品です。
※番号欄に「工」と記載のある部品は、専用工具（別売品）です。
※番号欄に「A」や「B」などの記号の記載のある部品は、付属品やオプション品等です。
※この表に掲載されていない部品は交換できませんので、ご了承をお願いいたします。

Copyright(C)2020 LIXIL Corporation