


品番	TCF962A#NW1	品名	ウォシュレット一体形取替機能部	1 / 2
----	-------------	----	-----------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



お願い；掲載していない補修部品のお取替えが発生した際はTOTOメンテナンス(株)へ修理・点検をご依頼下さい。  
 フリーダイヤル 0120-1010-05

品番	TCF962A#NW1	品名	ウォシュレット一体形取替機能部	2 / 2
----	-------------	----	-----------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	TCM1788	脱臭カートリッジ	¥ 1,450(¥ 1,595)	1	合成樹脂他	
02	TCM1790	給水フィルター付水抜栓	¥ 1,800(¥ 1,980)	1	合成樹脂他	
03	TCM1791#NW1	脱臭フィルター	¥ 610(¥ 671)	1	合成樹脂	
04	TCM1792R	便座クッション	¥ 120(¥ 132)	2	合成ゴム	
06	TCM2102#NW1	カバー	¥ 1,100(¥ 1,210)	1	合成樹脂	水抜き部用
07	TCM2130#NW1	ルーバー組品	¥ 1,100(¥ 1,210)	1	合成樹脂	ルーバー
08	TCM7105	リモコン組品	¥ 9,050(¥ 9,955)	1	合成樹脂他	
09	TCM7126#NW1	便ふた組品 (エロンゲート)	-	1	合成樹脂他	